

## **Reparatii auto (manopera si piese) SB11SVU, SB99PCS si SB12KFF - cf nota 63112/13.06.2023**

I.D.: 83575389

Data publicarii 16.06.23 Coduri CPV 50110000-9

Pretul estimativ: 17.214,93 RON - 17.214,93 RON

Descriere: Reparatii Mercede-Benz LKW CITARO - SE INCING ROTILE SI RAMAN BLOCATE GHIDAJ ETRIER GHIDAJ ETRIER CERAMIC GREASE SET PLACUTE FRANA TABLA FIXARE MATERIALE CONSUMABILE SERVICE TS CARTUS FILTRU DE ULEI 17ABFE ULEI 228.51 10W40 MATERIALE CONSUMABILE SERVICE BUCSA BARA DIRECTIE COLIER PLASTIC BUCSA FURTUN COLIER METALIC VASELINA GRAFITATA CURATITOR TESTS STAR DEM/MON ROTI AXA SPATE DEM/MON ETRIER STG DEM/MON ETRIER DR INLOCUIT CULISANTE ETRIERE STG/DR CONSTATARE DIRECTIE INLOCUIT ULEI + FILTRU ULEI INLOCUIT BARA DE DIRECTIE TEST FRANA; Reparatie OPEL MOVANO-CONSTATARE MECANICA SET PLACUTE FRANA SENZOR UZURA SENZOR UZURA SET SENZORI UZURA FATA DISC FRANA CERAMIC GREASE SET PLACUTE FRANA CUREA CU CANELURI ALTERNATOR CURATITOR FURTUN INTERCOOLER FREON ULEI PAG PT REFRIGERANT TESTS STAR AW CONSTATARE MECANICA INLOCUIT PLACUTE FRANA SPATE INLOCUIT DISCURI + PLACUTE FRANA FATA INLOCUIT ALTERNATOR INLOCUIT FURTUN INTERCOOLER INCARCAT INSTALATIE DE CLIMATIZARE TEST FRANA ; Verificare pierderi lichid racire SCANIA HESS - CURATITOR COLIER PLASTIC ULEI ATF ROSU ULEI CV TESTS STAR CONSTATARE MECANICA INLOCUIT ULEI CV DEM/MON CONDUCTA LICHID RACIRE INLOCUIT BARA DIRECTIE SCANIA; Achizitia s-a initiat conform prevederilor art. 7 alin. 5, coroborat cu art. 7, alin. 7 lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu ultimele modificari si completari, pe baza devizelor estimative atasate notei nr. 63112/13.06.2023, aprobate de conducatorul autoritatii contractante.