

## **Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Renovare integrată a Colegiului Național Vasile Alecsandri" din Bacău**

I.D.: 87953639

Documente participare:

- FisaDate\_DF1192781.pdf
- Caiet de sarcini.PDF
- DOCUMENTATIE PTH.part1.rar
- DOCUMENTATIE PTH.part2.rar
- DOCUMENTATIE PTH.part3.rar
- DOCUMENTATIE PTH.part4.rar
- Formulare.docx
- Model Contract.pdf
- DUAE\_CERERE\_240194.xml
- Clarificare din oficiu.PDF
- EN1050045.docx
- Raspuns consolidat1.PDF
- EN1050325.docx
- Raspuns consolidat 2.PDF
- EN1050934.docx

---

Data publicarii	12.10.23	Coduri CPV	45000000-7 45453000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.11.23	Pretul estimativ:	35.825.758,31 RON - 35.825.758,31 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Conform Listei Monumentelor Istorice 2015 - anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, imobilul este inclus la poziția 128, cu număr de cod BC-II-m-B-00762, datat 1925- 1934. Categoria de importanță conform HG 766/ 1997- B (deosebită). În prezent, monumentul istoric necesită intervenția de urgență a specialiștilor pentru a-i reda integritatea structurală și a-i asigura conservarea prin îndepărtarea factorilor de deteriorare interiori și exteriori, ca și refacerea detaliilor originare de protecție - acoperiș, streașină, învelitoare, tencuieli ș.a.m.d. Starea de degradare în care se găsește monumentul se datorează nu numai motivelor firești cauzate de vârstă și mediu natural, ci în mod pregnant și evident, această gravă depreciere a fost și este provocată de acțiunile nepricepute petrecute în timp. Imobilul este afectat de degradări ale finisajelor interioare și exterioare, uzură instalațiilor, iar structura de rezistență din zidărie portantă de cărămidă și planșee din lemn/ bolțișoare prezintă semne de afectare, respectiv fisuri și fracturi.

---