

## **Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor**

I.D.: 70777217

---

Data publicarii	01.07.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.900,00 RON - 1.900,00 RON

---

Descriere: verificare hidranti interiori = 4 buc si verificare stingator tip P1= 3 buc, verificare stingator tip P2=1 buc, verificare stingator tip G2= 5 buc , verificare stingator tip G5 = 13buc. CONFORM P118/2, la hidranti interiori se executa verificarea functionarii cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmarind urmatoarele aspecte : a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugerii, crapaturi, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuieste imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maxima; b) dispozitivele de fixare sunt solide si nedeteriorate; c) debitul de apa este continuu si suficient (se recomanda utilizarea unui debitmetru si a unui manometru); d) sistemul de derulare functioneaza usor; e) teava functioneaza corespunzator. Defectele frecvente ale hidrantilor de incendiu si modul de remediere a acestora sunt prezentate in tabelul 28.1 din P118/2 din 2013 Piese defecte sau eventualele lipsuri/neconformitati nu sunt incluse in pret. Societatea noastra detine agreare de la producatori/importatori (MOBIAK, TIANBO FIRE (importator Eurosting/Tehnosting), GEFIL, INSTAL SOMET, GECOMAR, TEHNOSTING). Serviciile, conform Ordinului nr. 138 din 23.10.2015, constau in : identificare stingator (verificarea informatiilor de pe eticheta si marcajele aplicate prin poansonare - an fabricatie, serie/lot, producator), verificare integritate recipient stingator, verificare manometru, verificare furtun evacuare, verificare stare de

---