

---

## Servicii reparatii si inlocuire sindrila bituminoasa.

I.D.: 27837819

Documente participare:

- 11-MC1000500.zip

---

Data publicarii	03.05.18	Coduri CPV	45261900 45261910-6
-----------------	----------	------------	---------------------

---

Termenul limita pentru depunere: 04.05.18

---

Descriere: Remedierea partial a invelitorii din sindrila bituminoasa constand in: demontarea partial a sindrilei bituminoase existente deteriorate; reparatia elementelor structural ( daca este cazul); montarea noii sindrile bituminoase intr-o cantitate aproximativa de 190 mp si celorlalte elemente conexe. Toate materialele necesare vor fi asigurate de CE BUZIAS.

---