
Serviciu de reparare plita

I.D.: 38039432

Data publicarii	26.08.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.500,00 RON - 4.500,00 RON

Descriere: Serviciul de reparare consta in inlocuirea urmatoarelor piese 2 buc. flacara pilot, 2 buc. termocuple(80 mm), 1 buc. sonda robinet termostatic 320C, 1 buc. teava diametru 6 mm, curatare si reglaje, 2 buc. electrozi (drepti) aprindere, 1 buc. piez aprindere, 1 metru cablu aprindere care comunica (piez si electrod) si robinet termostat 320C.
