

## "Execuție lucrări de reparații curente la pavilioanele E2 și A din cazarma 3523 Focșani".

I.D.: 50071157

Data publicarii	28.09.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	10.571,93 RON - 10.571,93 RON
	129.946,81 RON - 129.946,81 RON
	70.586,62 RON - 70.586,62 RON
	22.210,57 RON - 22.210,57 RON

Descriere: 2. LOT II - "Execuție lucrări de reparații curente la pavilionul A (reparații luminator) din cazarma 3523 Focșani", LOT II - "Execuție lucrări de reparații curente la pavilionul A (reparații luminator) din cazarma 3523 Focșani" - valoarea estimată 10.571,93 lei fără T.V.A. Lucrări de reparații curente la luminatorul pavilionului A din cazarma 3523 Focșani: - demontarea geamurilor termoizolante existente inclusiv închideri și șorțuri din tablă; - modificarea traverse de sprijin dintre montanți; - înlocuire geamuri termoizolante termopan configurație 5.5.2 + 4.4.2; - sigilare cu bandă butilică suprafață vitrată; - înlocuire șorțuri, coame, închideri laterale și sigilarea lor; - înlocuire capace presoare și capace mascare (include înlocuirea garniturilor exterioare); - revizuire perete cortină vitrată. 1. LOT I: "Execuție lucrări de reparații curente la pavilionul E2 din cazarma 3523 Focșani", LOT I - "Execuție lucrări de reparații curente la pavilionul E2 din cazarma 3523 Focșani" valoarea estimată 129.946,81 lei fără T.V.A. Lucrări principale pentru repararea terasei pavilionului E2: - desfacerea hidroizolației existente; - executare strat suport cu mortar de ciment pentru egalizare; - amorsarea integrală a stratului suport ce urmează a fi hidroizolat cu bitum tip solvent prin pensulare sau pulverizare (pe suprafețe orizontale); - aplicarea stratului unu de hidroizolație bituminoasă elastomerică poliester (pe suprafețe orizontale); - montarea deflectoarelor pentru difuzia vaporilor în atmosferă (la punctele cele mai înalte ale betonului de pantă); - aplicare strat final de hidroizolație compus din membrană bituminoasă elastomerică poliester cu ardezie (pe suprafețe orizontale); - executare glafuri și copertine din tablă zincată; - executare jgheaburi dreptunghiulare din tablă; - executare burlane dreptunghiulare din tablă; - montare parafrunzar. Lucrările principale de construcții: - demontare gratie metalică la ferestre; - refacere tencuieli exterioare; - reparare trepte din beton turnate pe loc executate brut pentru a fi placate; - revizuirea fațadei și a soclului; - refacere zugrăveli exterioare; - refacere trotuare; - placare scări cu gresie ceramică mată; - confecționare și montare gratii metalice; - vopsire în culori de ulei a gratiilor metalice; - înlocuire tâmplărie interioară și exterioară existentă cu tâmplărie PVC; - reparații tencuieli în jurul tocurilor și pervazurilor; - aplicare izolație hidrofobă pentru spații cu grad ridicat de umezeală; - desfacere lambriu pereți, tencuieli, gletuire pereți interiori și tavane; - refacerea zugrăvelilor interioare; - reparații strat suport pardoseli; - refacere pardoseli gresie; - placaje faianță în grupurile sanitare; - executarea lucrărilor anexe: transportul betonului și al materialelor, încărcarea și evacuarea molozului, inclusiv taxa pentru depozitarea molozului la groapa ecologică. Lucrări de reparații instalație sanitară: - demontare obiecte sanitare vechi (lavoar, oglindă, săpunieră, portprosop, porthârtie, vas wc complet echipat, baterii stative); - demontare sifoane pardoseală; - demontare tuburi și piese de legătură fontă pentru evacuare ape pluviale; - demontare țevi oțel alimentare cu apă rece/caldă în băi și bucătării; - montare obiecte sanitare noi (lavoar, oglindă, săpunieră, portprosop, porthârtie, etajeră colț, vas wc complet echipat, baterii stative); - montare sifoane de pardoseală în grupuri sanitare; - montare țevi PPR alimentare apă rece/caldă în grupuri sanitare. Lucrări de reparații instalație termică: - demontare țevi tur/retur alimentare radiatoare (mai puțin coloanele principale); - montare țevi PPR tur/retur radiatoare; - înlocuire elemente radiator defecte; - montare console de susținere radiatoare; - montare radiatoare portprosop în băi; - montare robineti tur, retur, aerisire la radiatoare; - montare reducții radiatoare; - vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare. Lucrări de reparații instalație electrică: - demontare conductori electrici existenți; - montare tuburi protecție conductori; - montare

conducători electrici; - montare doze de ramificație; - înlocuire întrerupătoare, comutatoare, prize; - montare corpuri iluminat cu LED interior și exterior; - montare tablou electric general; - montare tablou electric de apartament; - montare uscător mâini; - încercări, verificări electrice și reglări la circuite de iluminat.. 3. LOT III -"Execuție lucrări de reparații curente la pavilionul A (reparații fațadă) din cazarma 3523 Focșani", LOT III -"Execuție lucrări de reparații curente la pavilionul A (reparații fațadă) din cazarma 3523 Focșani" - valoarea estimată 70.586,62 lei fără T.V.A. Lucrările principale pentru repararea fațadei pavilionului A: - spălarea manuală a tencuielilor speciale la fațadă; - amorsarea suprafețelor care urmează a fi zugrăvite; - executarea zugrăvelilor exterioare cu vopsea lavabilă; - montare șorturi din tablă aluminiu deasupra soclului clădirii; - desfacere tencuieli decorative la nivelul soclului și la peretele de nord a pavilionului; - refacere sistem termoizolant multistrat de fațadă ( fără a se utiliza în rețetă plăcile din polistiren); - refacere tencuiala decorativă decorative la nivelul soclului și la peretele de nord a pavilionului; - vopsirea în culori de ulei a suporturilor susținere placa de identificare a unității, a copertinei și a elementului metalic de la nivelul acoperișului tip terasă; - spălarea pereților din sticlă la fațadă; - înlocuire închideri laterale din tablă de aluminiu la panouri vitrate fațadă; - înlocuirea dalelor fisurate, ridicarea la nivel a celor lăsate; - umplerea rosturilor dintre trotuar și soclu clădirii cu bitum tip D; - demontarea placajelor din gresie ceramică de la scara de acces secundară; - reparare trepte din beton turnat pe loc executate brut pentru a fi placate; - strat suport pentru pardoseli cu șapă autonivelantă; - înlocuirea plăcilor din gresie ceramică de la scara de acces secundară; - înlocuirea plintei din gresie ceramică de la scara de acces secundară; - înlocuire profil metalic pentru protecția muchiilor la trepte de la scara de acces secundară; - montare/demontare schelă metalică tubulară; - transportul rutier al materialelor.. 4. LOT IV - "Execuție lucrări de reparații curente la pavilionul A (reparații pardoseală) din cazarma 3523 Focșani", LOT IV - "Execuție lucrări de reparații curente la pavilionul A (reparații pardoseală) din cazarma 3523 Focșani" - valoarea estimată 22.210,57 lei fără T.V.A. Lucrările principale pentru repararea pardoselei pavilionului A: - repararea pardoselilor din material plastic, pe strat suport existent, cu covor PVC tip "tarkett" trafic intens; - montare plintă PVC tip "tarkett" pe suport PVC, 10 cm lățime; - transportul materialelor..

---