

REABILITAREA DRUMURILOR COMUNALE DIN COMUNA LUNCA DE JOS, JUDETUL HARGHITA

I.D.: 3196575

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.07.14 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| Pretul estimativ: | 5.919.501,00 RON |
|-------------------|------------------|

Descriere: In urma inundatiilor din anul 2010 au fost afectate mai multe cai de comunicatii aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Lunca de Jos. Obiectivul general al investitiei este refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate pe teritoriul Comunei Lunca de Jos, judetul Harghita pentru a imbunatati transportul local de persoane si marfuri. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1-2., refacerea si modernizarea tronsonului de 6,000 km din DC232 (km 0+000 - km 6+000), inclusiv lucrarile de arta; 3-4., refacerea si modernizarea tronsonului de 1,430 km din DC10 (km 0+000 - km 1+430), inclusiv lucrarile de arta; 5-6., refacerea si modernizarea tronsonului de 2,000 km din DC234 (km 0+000 - km 2+000), inclusiv lucrarile de arta; Drumurile vizate se afla in inventarul domeniului public al Comunei Lunca de Jos, astfel: - DC232 la pozitia nr. 26 din Anexa nr. 31 aprobat prin HG 1351/2002, modificat prin HCL 21/2011; - DC 10 la pozitia nr. 28. din Anexa nr. 31 aprobat prin HG 1351/2002; - DC234 la pozitia nr. 30 din Anexa nr. 31 aprobat prin HG 1351/2002, modificat prin HCL 21/2011. DC10 se regaseste in Anexa III. al HG 540/2000 la pozitia 10 din judetul Harghita, iar DC232 si DC234 se regasesc la pozitiile 26, respectiv in Anexa nr. 4 al HG 749/2011. Drumurile comunale afectate se regasesc in anexa la HG 378/2011 la pozitia 1 din judetul Harghita.
