Reparatie Imprimanta Brother 8520

I.D.: 49188501

Data publicarii	24.08.20	Coduri CPV	30232110-8 50300000-8
Pretul estimativ:	159,67 RON - 159,67 RON		
Descriere:	Reparatie Imprimanta Brother 8520, inlocuire lower fuser unit, fuser film.		