Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)

I.D.: 43552618

Data publicarii	17.07.19	Coduri CPV	50112100-4
Pretul estimativ:	710,00 RON - 710,00 RON		
Descriere:	Inlocuire senzor ABS spate stanga – (piesa, diagnoza si manopera inlocuire)		