
constatare tehnica si remediere defectiuni la echipamentul medical radiologic ddR Chest Systems Swissray

I.D.: 28316625

Data publicarii	21.05.18	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 23.05.18

Descriere: echipamentul medical afiseaza urmatoarele erori: 340-110 interface problems with aquisitions PC check on IPS -107 No image aquisition possible not OK Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere/mentenanta si punere in functiune/instalare valabila pentru echipamentul medical mai sus mentionat cat si Autorizatie CNCAN pentru manipularea instalatiilor radiologice. Activitatea de manipulare presupune instalarea, montarea, verificarea , intretinerea, repararea si dezmembrarea instalatiilor radiologice sa fie valabila pentru instalatia Swissray ddR Chest System.
