
Servicii de reparare spectrometru de masa Maldi Tof

I.D.: 68043451

Data publicarii	04.04.22	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.595,00 RON - 5.595,00 RON

Descriere: Interventie de service pentru intretinere echipament si inlocuirea filtrelor de aer si a garniturilor de vid (kit de mentenanta, cod produs 1827857) - conform recomandarilor din PV de service nr. 22-S-036: - Demontare si curatarea sursa de ioni - Gresare mecanism "XY" - Utilizarea kitului de mentenanta (inlocuirea setului de garnituri si filtre) - Ajustarea tensiunii pe detector - Recalibrarea si ajustarea parametrilor echipamentului - Inlocuire arcuri clapeta tinta MALDI Kit de mentenanta pentru MALDI Biotyper: Include : 2 x filtre aer laser, filtru in-line, filtru aer evacuare, garnitura de vid interioara, garnitura de vid exterioara, garnitura de vid pentru mecanismul "XY", solutie de gresare vid inalt - NyeTor 5300 - prezenta este comanda ferma
