

Service Revizie+VTP incinerator Inciner i200

I.D.: 58869249

Data publicarii	14.07.21	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.513,33 RON - 2.513,33 RON

Descriere: Prețul include: - manopera pentru realizarea reviziei anuale; - cheltuielile de deplasare pentru realizarea reviziei anuale; - emiterea livretelor pentru cele 2 arzătoare în cadrul reviziei anuale (VTP-uri). Prețul nu include: piesele de schimb care trebuie schimbate, acestea vor fi facturate suplimentar în baza devizului de lucrări ce va fi atașat la fișa de intervenție, după efectuarea vizitei. Lucrări efectuate în cadrul reviziei: - înlocuirea, dacă este cazul, a elementelor circuitului de aer ale arzătoarelor (tuburi de ardere, electrozi, difuzoare, etc.), sau curățarea acestora; - verificarea și reglarea flăcării arzătoarelor (verificare presiuni de gaz, de aer); - verificarea funcționării arzătoarelor; - verificarea panoului de comandă și a cablurilor; - verificarea funcționării automatizării; - înlocuirea pieselor defecte ale arzătoarelor sau automatizării (dacă este cazul); - verificarea termocupurilor; - verificarea (inspecția vizuală) a corpului incineratorului - starea izolației refractare (beton) a ușilor de încărcare, a carcasei metalice; - instruirea / re-instruirea operatorilor dacă este cazul. În cadrul verificării tehnice periodice în funcționare a arzătoarelor din compunerea incineratorului (conform prescripțiilor ISCIR), RVT (responsabilul cu verificarea tehnică) al Prestatorului, face verificări funcționale conform Raportului cu verificări, încercări și probe și completează Livretul Arzătorului și Raportul cu verificări, încercări și probe, pentru toate a
