
Servicii de intretinere si verificare tehnica pentru instalatii radiologice

I.D.: 40838212

Data publicarii	18.12.19	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.200,00 RON - 3.200,00 RON

Descriere: Servicii de intretinere si verificare tehnica pentru urmatoarele instalatii radiologice 1. Instalatia radiologica de tip TEMCO GRX-01 Dispensar TBC Tg. Bujor + aparat de dezvoltat JPI 400 lei x 4 luni= 1.600,00 lei; 2. Instalatia radiologica de tip TEMCO GRX-04 serie 19504, laborator Rx, Dispensar TBC Tecuci 400 lei x 4 luni= 1.600,00 lei; Pret total servicii 3.200,00 lei fara TVA SE INCHEIE ACTUL ADITIONAL PENTRU PERIOADA 01.01.2020 - 30.04.2020
