
REVIZIE TEHNICA - reparat sistem frânare spate A- 10208 VOLKSWAGEN

I.D.: 83864111

Data publicarii	21.06.23	Coduri CPV	50200000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.676,78 RON - 1.676,78 RON

Descriere: Serviciu de reparație/revizie la sistemul de frânare spate pentru autovehiculul Volkswagen Transporter cu nr. de înmatriculare A-10208, serie șasiu WV2ZZZ7HZ8H038479 - înlocuire etrier stânga spate, discuri spate, plăcuțe spate, lichid de frână. MATERIALE ETRIER STANGA SPATE - 462.18 lei DISCURI SPATE - 336.13 lei PLACUTE SPATE - 151.26 lei LICHID FRANA - 25.21 lei TOTAL MATERIALE : 974.78 LEI FARA TVA MANOPERA: REVIZIE SISTEM FRANARE SPATE - 6.0h TOTAL MANOPERA:- 6h x 117 lei = 702 lei FARA TVA TOTAL MATERIALE+MANOPERA = 1676.78 lei FARA TVA TVA 19% = 318.59 TOTAL CU TVA = 1995.37
