
Interventie service SB 10 CLD

I.D.: 68158319

Data publicarii	11.04.22	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.895,22 RON - 2.895,22 RON

Descriere: inlocuit luneta Inlocuit discuri si placute frana Inlocuit bucsi bara si semibielete stabilizare Inlocuit bieleta antibasculare Inlocuit bujii preancalzire Verificat instalatie electrica Reglat geometrie roti Inlocuit brat suspensie fata
