

---

## **Reparatie si intretinere osii, strunjire osii utilaje Plasser SSP 807 si Plasser DGS 452**

I.D.: 103165717

---

Data publicarii	24.09.24	Coduri CPV	50222000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 30.09.24

---

Descriere: La utilajul Plasser SSP 807, in urma masuratorilor osiilor, profilul rotilor monobloc se apropie de limita minima admisa in exploatare conform Regulamentului de exploatare tehnica feroviara, trebuie strunjit profilul rotilor, fiind necesara strunjirea a 4 osii. La utilajul Plasser DGS-452 s-a constatat ca sunt locuri plane la profilul rotilor monobloc care genereaza socuri, batai in circulatie, existand pericolul fisurarii, ruperii osiilor si trebuie strunjit profilul rotilor, fiind necesara strunjirea a 4 osii.

---