

## **Evaluare costuri de reparație la echipamente de tip dulap climatizare MARVAIR AVPA60ACC090NKU-100 din locatia CAPU MIDIA, judet Constanta**

I.D.: 97776478

---

Data publicarii	28.05.24	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 06.06.24

---

Descriere: Evaluarea costurilor de reparație la echipamente de tip dulap climatizare MARVAIR AVPA60ACC090NKU-100 . Oferta va contine propunere financiara, propunere tehnica, garantia serviciilor si termenul de prestare. Oferta de pret trebuie sa fie semnata si stampilata. Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul din locatia Capu Midia, judet Constanta, printr-o solicitare scrisa, transmisa autoritatii contractante cu cel putin 24h inainte, fiind operanta prezumtia absoluta a elaborarii ofertei in functie de constatările facute la fata locului. In urma diagnozei s-au constatat urmatoarele: DULAP CLIMATIZARE 1 - dupa efectuarea verificarilor la echipamente cu Fluke Megohmetru s-a constatat defectarea compresorului model ZP54K3E-TFD-522 - inlocuirea filtrului deshidrator BFK-163 sau similar - inlocuirea contactorului model HCC-3XQ02XD113 - inlocuirea condensatorului de pornire 10uF - condensatorul este etans dar foarte corodat din cauza salinitatii din aer - este necesara reincarcare cu aproximativ 4 kg freon DULAP CIMATIZARE 2 - dupa efectuarea verificarilor la echipamente cu Fluke Megohmetru s-a constatat defectarea compresorului model ZP54K3E-TFD-522 - inlocuirea filtrului deshidrator BFK-163 sau similar - inlocuirea contactorului model HCC-3XQ02XD113 - inlocuirea condensatorului de pornire 10uF - condensatorul este etans dar foarte corodat din cauza salinitatii din aer - este necesara reincarcare cu aproximativ 4 kg freon Rotativ per/min sunt mici si nu face condensarea bine. Va rugam sa transmiteti oferta financiara defalcata pentru fiecare modul (2 repere)

---