

reparatie electropompa-O

I.D.: 39729170

Data publicarii	25.04.18	Coduri CPV	45259000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.585,00 RON - 9.585,00 RON

Descriere: 1. Electropompa submersibila epusiment FLYGT 3152.181/22 KW serie: 1170235 In urma demontarii s-au constatat urmatoarele: - Motor electric in scurt circuit (ars) - Kit etansare mecanica distrus (parte fixa si mobila) - Rulmenti uzati - 2buc. - Garnituri uzate, inclusiv saibe elastice si inele siguranta Pentru reparatie sunt necesare urmatoarele operatiuni si costuri: 1. Demontare, constatare uzuri 198 LEI 2. Inlocuire rulmenti 920 LEI 3. Inlocuire kit etansare mecanica (parte fixa si mobila) 4.519 LEI 4. Inlocuire izolatia bobinaj 320 LEI 5. Rebobinare stator motor electric 1760 LEI 6. Lacuire si uscarea la temperatura controlata de 90°C in cuptor 456 LEI 7. Inlocuire garnituri, saibe elastice, inele siguranta 660 LEI 8. Curatare si echilibrare rotor hidraulic 220 LEI 9. Asamblare 284 LEI 10. Verificari, probe, garantii 248 LEI TOTAL 9.585 LEI Cost total de reparatie (include demontare, inlocuire piese, rebobinare motor electric, montare, echilibrare, verificari, probe mecanice, probe electrice etc) este de 9.585 lei + 19% TVA
