
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor din Idotarea AASNACP

I.D.: 42127565

Data publicarii	05.03.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 840,33 RON - 840,33 RON

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor: inlocuirea si manopera racord flexibil tobă esapament, bandou usa fata dreapta pentru autoturismul Hunday Tucson B-100-WAA, din dotarea AASNACP, conform referat nr. 962/01.03.2019
