

---

## Reparat si rebobinat electropompa FLYGHT P=1,7kw/2890rpm

I.D.: 44427349

---

Data publicarii	01.11.19	Coduri CPV	50532100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.731,70 RON - 2.731,70 RON

---

Descriere: Serviciul consta in: Serviciul consta in: demontat subansamble electropompa, depresat stator electrom din carcasa pompei, extras conductor bobinaj ars din statorul electropompei, pregatit pachet tole stator pt rebobinat, rebobinat stator, impregnare/uscare timp de 36 ore, presat stator rebobinat in carcasa pompei. Lucrari mecanice: incarcat ax rotorice cu sudura la ambele capete, prelucrare prin aschiere la unul din capete pt cota rulment, iar la celalalt capat pt cota rulment si cota etansare mecanica (presetupa), confectionat canal pana ax rotorice , confectionat pana turbina pompa, incarcat cu ulei de transmisie corpul pompei, incarcat cu ulei sintetic statorul electropompei pt racirea bobinajului, montat rulmenti, montat Kit etansari mecanice, montat subansamble, vopsit..

---