
50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

I.D.: 92816107

Data publicarii	30.01.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.040,00 RON - 1.040,00 RON

Descriere: Pachetul contine verificarea retelei de hidranti exteriori implicand urmatoarele lucrari: - verificat casa de pompe de incendiu = 70 RON/buc -verificat hidrant suprateran DN80 = 45RON/buc x 10 = 450 RON Pretul de cost pentru verificarea retelei de hidranti exteriori pe un semestru = 520RON+TVA Pretul de cost pentru verificarea retelei de hidranti exteriori pe un(2 ansemeestre)= 2 x 520RON+TVA=1040 RON+TVA
