
Servicii de reparație și întreținere necesare autovehiculului marca Dacia Duster STPS

I.D.: 66169148

Data publicarii	09.02.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 873,96 RON - 873,96 RON

Descriere: Denumirea pieselor si a materialelor care vor fi achizitionate: releu bujii-1buc, bujii incandescente-4buc. Manopera/denumire operatie: inlocuit releu bujii, inlocuit 4 bujii incandescente, control test diagnostic calulcator de injectie
