
Reparatie Skoda Rapid

I.D.: 42966304

Data publicarii	04.06.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.084,05 RON - 1.084,05 RON

Descriere: Inspectie service cu schimb ulei Filtru ulei - demontat/inlocuit/montat Buson evacuare ulei - demontat/inlocuit/montat Filtru aer - demontat/inlocuit/montat Filtru polen - demontat/inlocuit/montat Filtru combustibil - demontat/inlocuit/montat Service lichid frana - efectuat Eficacitate franare - efectuat Bec lampa spate - demontat/inlocuit/montat
