

Reparatii pompe submersibile WILO de 1.5 KW , Reparatie pompa apa hidrofor

I.D.: 49559030

Data publicarii	09.09.20	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.595,00 RON - 2.595,00 RON

Descriere: Achizitie servicii de reparatii pompe submersibile WILO de 1.5 KW (rebobinare ; inlocuire rulmenti ; lucrari mecanice conexe) - 5 buc si servicii de reparatie pompa apa hidrofor (inlocuire presutupa + rulment)-1buc.
