

Reparatie motostivuator Hercu tip Condor D100.45

I.D.: 74196695

Data publicarii	13.10.22	Coduri CPV	50531400-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 87.200,00 RON - 87.200,00 RON

Descriere: - Revizie motor : IVECO 8065 = 6.900,00 lei prin: inlocuit filtru aer - 1 buc; inlocuit filtru ulei - 2 buc; inlocuit filtru comb - 2 buc; inlocuit ulei SAE15w 40 - 20 litri - Inlocuit filtre ulei instalatia hidraulica - 1 set = 2.200,00 lei - Inlocuit ulei hidraulic din instalatia hidraulica - 135 litri (SAE10w20) = 6.900,00 lei - Inlocuit recipient instalatie de franare - 1 buc = 1.100,00 lei - Inlocuit ulei din instalatia de franare - 2 litri (1 litru in rezerva) = 500,00 lei - Inlocuit antigel tip 40/bds10126-82 - 27 litri = 2.200,00 lei - Inlocuit ulei puntea motor conform specific tehnice - 20 litri (2 litri in rezerva) = 2.400,00 lei - Inlocuit role furci translatie superioare - 1 set; inlocuit role furci translatie inferioare - 1 set = 19.500,00 lei - Inlocuit role turn ridicare - 1 set = 39.800,00 lei - Inlocuit girofar atentionare mers inapoi - 1 buc = 900,00 lei - Inlocuit anvelope spate 8.25x15 - 2 buc = 4.800,00 lei Oferta de pret inglobeaza din punct de vedere financiar si al volumului de lucrari, pe langa inlocuirea pieselor consemnate si urmatoarele: - Memoriul tehnic cu documentatia tehnica preliminară de reparare avizata de către RADTP-IR, in conformitate cu PT R1/2010 I.S.C.I.R.. Memoriul va fi avizat de catre RSVTI beneficiar si de catre proprietar/detinator, numai in asa fel obiectivul putand intra in reparatii. - Efectuat lucrări de reparații sub supravegherea RSL-IR Altea S.A. cu urmarirea conditiilor tehnice de executie, precum
