
Interventie service aparat aer conditionat

I.D.: 85627623

Data publicarii	08.08.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 200,00 RON - 200,00 RON

Descriere: Conditii refuzate: Oferta servicii de interventie service aer conditionat tip split - 2 buc 18000 btu • Incarcat cu freon R410 A - 2 kg • Refacere etansare circuit hidraulic in zona conexiunii unitatii exterioare (prezinta pierderi de ulei) • Vaccumarea circuitului hidraulic • Timp estimat de montaj 2 tehnicieni/4 ore
