
Serviciu de reparatie cazan abur medie presiune Bosch

I.D.: 53341376

Data publicarii	15.01.21	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 26.01.21

Descriere: Serviciu de reparatie cazan abur medie presiune Bosch, tip U-MB 1030, Q-0,85 t/h, nr. de inregistrare BCZN 100.934 Descrierea defectiunii: In timpul efectuarii probei de presiune la rece a economizorului cazanului, s-a spart. Presiunea la care s-a efectuat proba/verificarea este cea mentionata in instructiunile de exploatare a cazanului respectiv 18 bari. Economizorul spart este o piesa sudata de cazan. In urma unei aspectari superficiale a rezultat ca sunt fisurate doua tevi din interiorul economizorului. Efectuarea reparatiei trebuie executata in baza unui proiect avizat de CNCIR. Finalizarea reparatiei se va materializa in efectuarea probei de presiune la rece. Proba se va efectua in prezenta inspectorului CNCIR si a responsabilului RSVTI din U.M. 02482 Bucuresti. Diagnosticarea cazanului se poate efectua zilnic intre orele 07.30-15.30
