
Reparatie videoureteroscop flexibil

I.D.: 46527661

Data
publicarii 19.05.20

Coduri CPV 50422000-9

Pretul
estimativ: 44.853,38 RON - 44.853,38 RON

Descriere: Reparatie videoureteroscop flexibil. Defecțiuni constatate Fără imagine video. Canal de lucru perforat. Umiditate pe componentele electronice. Operațiuni necesare pentru remedierea defectului Dezasamblare flexibil. Înlocuire canal de lucru. Înlocuire placă electronică de comunicație. Înlocuire convertor opto electronic CCD. Înlocuit cablu multifilar și priză CCD. Efectuare teste funcționale. Asamblare flexibil. PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
