
Servicii de reparatie pompa presiune FIRECO XVL 42.10

I.D.: 68701541

Data publicarii	05.05.22	Coduri CPV	50116000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.05.22	Pretul estimativ:	1.700,00 RON - 1.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparatie pompa presiune FIRECO XVL 42.10 (curatare sistem alimentare, demontat-curatat-montat rezervor combustibil, verificat sistem aprindere, inlocuire-reglaj carburator, reparat si reglat acceleratie centrifuga, demontat- curatat-montat sistem comanda suprapresiune, teste de functionare, piese marunte, manopera).- 1 buc Serviciile de reparatie se vor efectua in termen de 10 de zile de la comanda ferma, cu piese compatibile, intr-un service aflat pe raza municipiului Iasi. Ofertantul va cere clarificari si va trimite inainte de a face oferta de pret , un reprezentant pentru a identifica motoutilajele, in vederea prezentarii unei oferte cat mai reale.Prestatorul va oferi garantie pentru piese si manopera conform legilor in vigoare.
