
Revizie hota Bio II Advance Plus

I.D.: 93131483

Data publicarii	08.02.24	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 500,00 RON - 500,00 RON

Descriere: Revizie hota Bio II Advance Plus Proceduri de mentenanta preventiva conform urmatoarelor: - Inspectie vizuala: lumina halogen, lumina UV, senzori inchidere, verificare geam pozitie deschis/inchis, exhaustare - Verificarea conditiilor de instalare/ utilizare privind amplasarea echipamentului - Teste de electrosecuritate: conform standard IEC 60601, verificarea rezistentei izolatiei L-PE & N-PE [MΩ] - Verificari electrice: verificarea tensiunii de alimentare, actionarea lampii UV, actionarea valvei solenoide - Verificari mecanice - Verificarea componentelor presetate: filtru Hepa, prefiltru, lampa UV - Testarea parametrilor functionali Costurile aferente deplasarii echipei de service la sediul dumneavoastra sunt incluse in oferta daca interventia are loc la o data stabilita de comun acord. Daca se doreste interventie la o data preferentiala, se va achita o taxa suplimentara de 400 RON. Pretul pieselor de schimb nu este inclus. In urma prestarii serviciilor de service si mentenanta, se va emite un proces verbal cu activitatile efectuate si conditia de functionare a echipamentelor.
