

## Verificare stingator tip SM6

I.D.: 102109458

---

Data publicarii	26.08.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 490,00 RON - 490,00 RON

---

Descriere: Reparatia totala a stingatoarelor consta în: proba de presiune a recipientului, vopsirea recipientului, schimbarea prafului si a agentului propulsor, schimbarea pieselor deteriorate(se factureaza separat), etichetare cu termen de valabilitate, sigilare. Firma noastra este atestata pentru executarea lucrarilor de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendii cu Certificatul de Atestare nr 1257/26.02.2009

---