
REPARATIE AUTOSPECIALA DIN CADRUL ISU HUNEDOARA

I.D.: 79375849

Data publicarii 01.03.23

Coduri CPV

50110000-9

Pretul
estimativ: 6.722,21 RON - 6.722,21 RON

Descriere: REPARATIE AUTOSPECIALA IVECO F142/TFL 20/30 MAI34974 INLOCUIRE POMPA ADBLUE
+SENZORI
