
Reparatie la autospeciala ATPVM Mercedes Sprinter cu nr. de înregistrare - MAI 31210

I.D.: 56775874

Data publicarii	06.05.21	Coduri CPV	50116100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.736,00 RON - 1.736,00 RON

Descriere: Autoritatea contractantă are în intenție achiziționarea următorului serviciu: Reparatie la autospeciala ATPVM Mercedes Sprinter cu nr. de înregistrare - MAI 31210, fiind necesar efectuarea unor reparatii la instalatia electrica/de incarcata aparatura electrica medicala si iluminat din salonul medical - inlocuire buton negru folie 20*20 cu 4 leduri si cablu de conectare, reparat instalatie electrica becuri stroboscopice.
