

---

## **Servicii de reparatie ecograf doppler color ULTRASONIX**

I.D.: 88372756

---

Data publicarii	20.10.23	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

---

Descriere: Servicii de Reparatie ecograf doppler color ULTRASONIX SONIX OP Serie OP1.3-1006.0208  
Caracteristici: Pretul include: RESCRIS SISTEM OPERARE SI ULTRASUNETE , DEVIRUSARE, DEFRAGMENTARE PARTITII, REPARAT ERORI LOGICE HDD - probe functionale in vederea evaluarii starii de buna functionare, - curatarea interna si externa a aparatului si a contactelor, - verificarea electrosecuritatii si a factorilor externi care influenteaza buna functionare a aparatului (tensiunea de alimentare, impamantarea, temperatura, umiditatea)

---