
Pachet reparatie conform oferta 7150 din 15.04.2022

I.D.: 68630501

Data publicarii	27.04.22	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.100,00 RON - 1.100,00 RON

Descriere: Pachet reparatie conform oferta 7150 din 15.04.2022 1 servicii Costuri deplasare 1 ora Manopera 1 buc Senzor de temperatura L=2250 mm bulb Ø 6x60 mm Oferta include toate costurile pentru inlocuirea senzorului de temperatura: deplasare, manopera, piesa de schimb. Oferta nu include constatarea altor defectiuni sau remedierea lor. Daca vor fi identificate alte defectiuni care implica inlocuirea altor piese, generand astfel un alt cost, acestea se vor ofera separat urmand acceptul inlocuirii lor din partea clientului. TINE LOC DE COMANDA
