
Verificare stingatoare SM6, p6, SMP 9 - CSPD VULTURESTI

I.D.: 64030972

Data publicarii	06.12.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 480,00 RON - 480,00 RON

Descriere: In aceste preturi sunt incluse urmatoarele operatiuni: demontare, verificare subansamble, functionabilitate, schimbare membrana si inel de etansare, presurizare cu AZOT, montare, etichetare si verificare ISCIR. Inlocuirea agentilor de stingere se face doar in cazul in care stingatoarele sunt goale, incomplet incarcate sau in care agentii de stingere nu mai corespund calitativ: ? Spumant AFFF 6% (0grade) = 7,00 Lei/litru Vopsirea stingatoarelor (daca este cazul), se taxeaza separat: ? Vopsit = 5,00 Lei/buc Pentru inlocuirea unui reper din componenta stingatorului (numai daca este cazul si aceasta pentru functionarea in siguranta a stingatorului), se adauga valoarea acestuia la pret de producator: ? Furtun refulare = 5,00 Lei/buc ? Corp refulare = 14,00 Lei/buc ? Manometru = 6,00 Lei/buc
