
REPARAȚIE HIDROIZOLAȚIE TERASA CAMIN MUNCITORESC POARTA 2

I.D.: 50323274

Data publicarii	06.10.20	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 233.114,00 RON - 233.114,00 RON

Descriere: Conform caiet de sarcini "REPARAȚIE HIDROIZOLAȚIE TERASA CAMIN MUNCITORESC POARTA 2."
Pentru realizarea reparatiei se vor efectua cel puțin următoarele operațiuni : - Desfacerea tablei de protecție a aticului pe toată lungimea, - Reparații locale ale hidroizolației existente (pe cca 25% din suprafața, respectiv cca 500 mp) - aplicarea a două straturi de hidroizolație membrana termosudabilă pe toată suprafața terasei, inclusiv atic. Membranele termosudabile vor fi tip SBS (interval temperatura de lucru -15°C + 100°C) multistrat, cu armatură polimeri, având greutatea specifică de 4-4 5kg/mp primul strat (inferior) și 4,5-6kg/mp al doilea strat (superior). - înlocuiri guri scurgere cu parafrunzar, - montare tablă protecție atic. - transportul pe orizontală și verticală a materialelor
