

---

## **Serviciu de reparație la autospeciala de stingere cu apă și spumă, marca Mercedes Benz.**

I.D.: 92453370

---

Data publicarii	26.01.24	Coduri CPV	50110000-9 50112100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 1.630,42 RON - 1.630,42 RON

---

Descriere: Serviciu de reparație. Date tehnice: marca/tipul/varianta = MERCEDES BENZ / 930.18 / ACTROS 3341; serie șasiu = WDB9301821L584645, an de fabricație 2011, tip motor = OM501LA.V/3, capacitate cilindrică/putere = 11.946cmc/300 kw.; motorină, număr de înregistrare MAI 34013 - În urma verificărilor necesare stabilirii stării acumulatorilor, s-a constatat ca este necesară înlocuirea alternatorului deoarece acesta nu mai încarcă la tensiunea corespunzătoare.

---