

---

## Servicii reparatie 2 buc x SC1000

I.D.: 62034109

---

Data publicarii	14.10.21	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.851,00 RON - 4.851,00 RON

---

Descriere: Serviciile si piesele de schimb constau din: S-XREPF-SC1000 - Cotatie reparatie Controller SC 1000 Fix Price Field Repair este pachetul ce va ofera servicii de reparatii conform protocoalelor Hach prestate de Tehnicienii calificati. Cuprinde: 1 Placa alimentare la retea 100-240VAC (YAB023) - 2 Buc. 2 Placa sursa de alimentare electrica 100-240VAC (YAB191) - 2 Buc. 3 Set de conectori (LZX967) - 2 Buc. 4 Sigurante (LZX976) - 2 Buc. 5 Ore manopera (LYD200E) - 6 Buc. Conform deviz inregistrat la CAO cu nr.24995/14.10.2021

---