
Serviciu reparatie Mercedes Benz Sprinter

I.D.: 88117415

Data publicarii	16.10.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.10.23	Pretul estimativ:	4.500,00 RON - 4.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparație Mercedes-Benz Sprinter MAI 34844 Nr. identificare: WDB9062551N526167/2012 Manoperă pentru următoarele operațiuni: - diagnoză+constatare -înlocuit senzor temperatură gaze evacuare -înlocuit sensor oxygen(lambda)+senzor contrapresiune gaze evacuare -extras suruburi+refacut filet evacuare -d/m linie esapament -curățare DPF (FAP)+uscare -initializare DPF (FAP)+senzori DPF/diag. -verificare+remediere probleme electrice Piese auto: - senzor presiune-1 buc - sonda lambda- 1 buc -senzor temperatură- 1 buc -colier eşapament- 1 buc
