

---

## Reparatie autospeciala Lion 6x6 + inlocuire accesorii

I.D.: 100609006

---

Data publicarii	24.07.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 50.722,94 RON - 50.722,94 RON

---

Descriere: Reparatie autospeciala Lion 6x6 + inlocuire accesorii conform deviz 319AB din 17.07.2024:  
Fierastrau pendular Milwaukee - 1 buc Set panze fierastrau pendular - 1 buc Set chei tubulare 1/2" - 1/4" - 1 buc Masina de taiat cu disc HUSQVARNA - 1 buc Disc de taiat HUSQVARNA - 2 buc Furtun tip B Unidur rosu 2 1/2"- 65mm x 30m - 5 buc Furtun tip C Unidur rosu 2" - 52mm x 30m - 4 buc Capac de serviciu dreapta - 1 buc Sticla superioara dreapta modul usa - 1 buc Sticla inferioara dreapta modul usa - 1 buc Limitator usa - 2 buc Amortizor usa - 1 buc Blocator - 3 buc Garnitura usa - 7 M Broasca usa - 1 buc Zavor stanga usa - 1 buc Fanta de blocare zavor - 1 buc Mecanism usa stanga - 1 buc Mecanism usa dreapta - 1 buc Zavor dreapta usa - 1 buc Manopera inlocuire piese - 10 ore Materiale pregatire si vopsire - 1 buc Manopera pregatire si vopsire - 30 ore Deplasare - 1100 km

---