
Reparatie sistem supraveghere video cu inlocuire camera defecta

I.D.: 61294090

Data publicarii	23.09.21	Coduri CPV	50312320-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.042,50 RON - 3.042,50 RON

Descriere: Reparatie sistem supraveghere video cu inlocuire camera video LPR Hikvision, zona benzinaria Mol, (intrare in Hunedoara), din cadrul Sistemului de supraveghere video. -Se monteaza camera video IR Hikvision License plate = 1 buc. , Micro Secure Digital Card 128GB=1 buc ., Patch cord UTP =1buc .,se configureaza aplicatia IVMS 4200, se efectueaza teste si reglaje, manopera inclusa.
