
Reparatie pompa Wilo MVI 1606-6 (art. nr. 4054134/serie 97728)

I.D.: 95010884

Data publicarii	21.03.24	Coduri CPV	50500000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.073,48 RON - 5.073,48 RON

Descriere: Reparatie pompa Wilo MVI 1606-6 (art. nr. 4054134/serie 97728), constand din: - schimbarea setului de rulmenti motor si cuplaj; - schimbarea setului de etansare mecanica, - schimbarea etajului de pompare cu bucsa, - manopera aferenta.
