

## Servicii verificare stingatoare si hidranti CSI-RA-APPS

I.D.: 70092019

---

Data publicarii	08.06.22	Coduri CPV	45222300-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.884,50 RON - 4.884,50 RON

---

Descriere: A. Serviciile de verificare Pentru hidranții de interior: □ modul de manevrare a robinetilor. □ starea furtunurilor. □ starea de etansare a elementelor de protectie (garnituri); □ respectarea presiunii minime necesare (prin masuratori la racordul hidrantilor); □ existenta echipamentelor si accesoriilor pentru interventie -furtune, racorduri, tevide refulare , chei; □ eliminarea eventualelor efecte de coroziune; □ probe defunctionare, inclusiv probe hidraulice de rezistenta, verificarea lungimii jetului de apa de la cel mai indepartat hidrant fata de statia de pompe. B. Pentru hidranții de exterior: □ verificarea existentei presiunii apei in retea; □ verificarea starii tehnice a hidrantului. C. Pentru stingătoare de incendiu Verificarea stingătoarelor: □ identificarea stingătorului, verificarea informațiilor de pe etichete si marcajele aplicate prin poansonare. □ verificarea integritatii partilor componente ale stingatorului: recipient ( urme de coroziune, lovituri, rizuri, zgarieturi, sanțuri), dispozitive de control, cap de evacuare, furtun/duza de refulare/palnie. □ verificarea existentei manometrului si a indicatiilor acestuia (se verifica daca manometrul este fixat pe stingator, daca acesta lucreaza liber si daca indica presiunea in limite acceptabile ) □ verificarea stării de incarcare prin cantarire . D. Repararea stingatoarelor - operatiuni □ identificarea defectelor ce trebuiesc inlaturate ( recipientul stingatorului nu face obiectul repararii ); □ verificarea la pres

---