
Achizitie directa Servicii reparatii auto VW Golf, MAI 45825

I.D.: 90003051

Documente participare:

- 1 cerere oferta - 111372.doc

Data publicarii	29.11.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.12.23	Pretul estimativ:	3.000,00 RON - 3.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparatii auto VW Golf 2.0 MAI 45825- diagnosticarea cauzelor care duc la mersul neregulat al motorului - erori tester pompa racire 3 -blocata,cod eroare P26F800 [032], senzor pozitie regulator presiune supraalimentare - semnal neplauzibil, cod eroare P256300[096], actuatoor pentru turbosuflanta 1 - blocat, cod eroare P00AF[101] si remedierea dupa identificarea in service a defectiunilor, s.s WWZZZAUZJP532246, an fabricatie 2017.Avand in vedere complexitatea defectiunilor , service-ul va fi reprezentanta Volkswagen
