

## Reparare ecograf Voluson E8

I.D.: 90491614

---

Data publicarii 05.12.23 Coduri CPV 50421000-2 50000000-5

---

Pretul estimativ: 25.000,00 RON - 25.000,00 RON

---

Descriere: Reparare ecograf Voluson E8 prin: -Schimbare placa Beamformer KTZ 196356 -Reparare sursa de alimentare -Reglaje diverse pe modul de functionare 2D Doppler color si Doppler pulsat -Reparare sonda transvaginale RIC 5-9D

---