

Revizie Auto Mercedes Sprinter si Dacia Dokker

I.D.: 47819612

Data publicarii 03.07.20 Coduri CPV 50112100-4 50112000-3

Pretul estimativ: 3.193,27 RON - 3.193,27 RON

Descriere: Reparatia consta in inlocuirea uleiului si a filtrelor ,placute frana fata si manopera aferenta B191ECO
Reparatia consta in inlocuirea uleiului si a filtrelor ,placute frana fata si manopera aferenta B192ECO
Reparatia consta in inlocuirea uleiului de motor ,filtru aer,polen,ulei,combustibil,placute frana fata si manopera aferenta B56ECO
