
Reparatie videorinoscop HD

I.D.: 79385151

Data publicarii	02.03.23	Coduri CPV	34913000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 38.159,00 RON - 38.159,00 RON

Descriere: Reparatie videorinoscop HD serii:55235 DEFECTIUNI CONSTATATE Leak test fail. Sistem de angulație defect. OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează flexibilul. Se înlocuiește tija de examinare. Se efectuează reglaje și calibrări la sistemul de angulație. Se înlocuiesc garniturile de etanșare. Se assemblează flexibilul
