
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

I.D.: 90820835

Data publicarii	15.12.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.100,00 RON - 1.100,00 RON

Descriere: Verificarea hidrantului interior consta în: -verificarea starea tehnica si estetica a hidrantului -verificarea echiparii hidrantului -verificarea starea conductei principale -verificarea accesibilitatii -verificarea manevrarii robinetelor -verificarea starea furtunului si a racordului -masurarea presiuni -verificarea iluminatului de siguranta Societatea detine autorizatie pentru efectuarea lucrarii în domeniul apararii împotriva incendiilor aprobata prin OMAI nr.87/2010. Autorizatia Seria A nr.0542 din 27.12.2010 ant interior
