
Schimb filtre, ulei, reparatii electomotor, reparatie usi BC 33 WAT

I.D.: 95557479

Data publicarii 03.04.24

Coduri CPV 50110000-9

Pretul estimativ: 3.200,02 RON - 3.200,02 RON

Descriere: Inlocuire ulei si filtre; reparatie electomotor reparatie inchidere usi fata; verificarea pierderi ulei, pentru BC 33 WAT.
